

BULLETIN de SERVICE

KAIR12001 – Protection de transversale BioniX & NuviX

LANAS le 29 février 2012

OBJET : Absence de coutures sur certaines sangles de la protection de transversale.

AILES CONCERNEES : BioniX et NuviX suivant N° de lot

DESCRIPTION DES SYMPTÔMES :

Il semblerait que sur certaines protections de transversales BioniX et NuviX, référence : D074328 n° de lot : 1109, aurait été oublié certaines coutures de sangles.

1^{er} cas : Absence de la couture de maintien de l'une des pattes de sécurité de transversale. Il est impératif de cesser tout vol immédiatement, et de remplacer la pièce défectueuse.



2^{ème} cas : Absence de la couture d'une des sangles du maintien d'écartement des sangles de retenue quille/transversale.

Il est préférable d'arrêter de voler, et de remplacer la pièce défectueuse dès que possible.

